



CBMAM
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAZONAS
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS
COMISSÃO TÉCNICA



ATA 004 DA REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DO DIA 03.11.2022.

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se às 17h00min, no Gabinete do Exmo. Sr. Comandante Geral do CBMAM, no Quartel do Comando Geral, localizado na Avenida Codajás, nº. 1503 – Bairro de Petrópolis, os membros da Comissão Técnica do CBMAM, nomeados através da Portaria nº. 008/DAT/2022, de 27.10.2022, publicada no Boletim Geral de número 199 de 27 de outubro de 2022.

Declarado abertos os trabalhos, sob a presidência do Exmo. Sr. CEL QOBM Orleilso Ximenes Muniz, presidente da Comissão Técnica/CBMAM e com a presença dos seguintes membros: CEL QOBM Helyanthus Frank da Silva Borges, CEL QOBM Reinaldo Acris Menezes, CEL QOBM Sulemar do Nascimento Barroso, TC QOBM Américo de Castro Batista Neto e como escrivão sem direito a voto o 2º TEN QOABM Thony Mitti Brelaz Costa. O Exmo. Sr. CEL QOBM Orleilso Ximenes Muniz, Comandante Geral do CBMAM iniciou a reunião pedindo as pautas do dia:

1. Projeto SISGAT nº 4582 – TERMINAL PORTUÁRIO NOVO REMANSO, em que foi apresentada solicitação de substituição do sistema de dilúvio na correia transportadora no interior do armazém por sistema de canhão-monitor e isenção dos chuveiros na esteira interna inferior do galpão silo (TC-12);

Foram solicitadas maiores informações sobre o projeto pelo Sr. CEL QOBM Muniz, ao que lhe foi explicado pelo TC Américo Neto, Diretor da DAT, que conforme os documentos apresentados pelo responsável técnico, e o parecer da Seção de Análise da DAT, anexos ao processo;

A Comissão Técnica decide por unanimidade de votos pelo **deferimento parcial** do pedido, ou seja, defere o primeiro item (dispensando chuveiros, mas instalando canhões); quanto ao segundo, deverá instalar os chuveiros na esteira inferior, ou apresentar um sistema preventivo a seco, que substitua os chuveiros.



CBMAM

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAZONAS
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS
COMISSÃO TÉCNICA



ATA 004 DA REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DO DIA 03.11.2022.


CEL QOBM REINALDO ACRIS MENEZES


Diretor do Campus de Ensino IV do IESP – Membro Efetivo


CEL QOBM SULEMAR DO NASCIMENTO BARROSO

Comandante CBC – Membro Efetivo


AMÉRICO DE CASTRO BATISTA NETO – TC QOBM

Diretor da DAT/CBMAM – Membro Efetivo


THONY MITTI BRELAZ COSTA – 2º TEN QOABM

Escrivão